

Bilag 4 – Fotodokumentation, eksisterende forhold

TAG- OG FACADERENOVERING VED A/B VALKYRIEN

HOVED- / UDBUDSPROJEKT

1. Udvendige forhold - Gadeside




(01)



(02)

Foto 01: Mansardtag / brandkam set fra gaden

Foto 02: Indadgående kvistvinduer i mansardtag



(03)



(04)

Foto 03: Pudset flunk / side ved indadgående kvistvinduer i mansardtag

Foto 04: Pudset flunk / lysning (top) ved indadgående kvistvinduer i mansardtag

2. Udvendige forhold - Gårdside



(05)



(06)

Foto 05: Facade / mansardtag ved gårdside

Foto 06: Indadgående kvistvinduer i mansardtag ved gårdside



(07)



(08)

Foto 07: Udsnit af mansardtag / brandkam ved gårdside

Foto 08: Overgang mellem brandkam og mansardtag



(09)



(10)




(11)

Foto 09: Mansardtag / bagtrappetårn ved gårdside

Foto 10: Indadgående kvistvinduer i mansardtag / sålbænk i zink

Foto 11: Konstruktion ved mansardtag / inddækning ved overgang mod saddeltag



(12)



(13)

Foto 12: Konstruktion ved mansardtag / indadgående kvistvindue

Foto 13: Pudset / malet flunk ved indadgående kvistvindue / sålbænk med inddækning




(14)



(15)

Foto 14: Bred skotrende ved hjørne mellem Røvsingsgade og Slangstrupsgade

Foto 15: Skotrenden set fra gården



(16)



(17)

Foto 16: Sætningsrevne ved gårdfacade

Foto 17: Afskalninger ved malingen / pudsreparationer ved gårdfacade



(18)



(19)

Foto 18: Overgang mellem mansardtag og bagtrappetårn (nedre del)

Foto 19: Overgang mellem mansardtag og bagtrappetårn (øvre del)

3. Indvendige forhold - Tagkonstruktion



(20)



(21)

Foto 20: Loft-/ tørrerum

Foto 21: Tagkonstruktion over hanebånd



(22)



(23)

Foto 22: Tagkonstruktion / pulterrum

Foto 23: Tagkonstruktion ved saddeltag